

# lindec flooring system

Rekommendationer, underhåll

## **Viktigt!**

För att minimera risken för ytkrackelering skall Lindolit krympspärr appliceras direkt efter glättning och kompletteras med vatten och folie snarast möjligt. (Plastfolien skall ligga i 14 dagar, eller minimum 7 dagar.)

Skydda alltid lift- och truckhjul med **ab lindec** däcktejp (270 mm bredd) för att undvika svarta däckspår.

Generellt beräknar man att hållfastheten efter 8 dygn är ca 70% av slutvärdet. Slutvärdet är det värde som betongen har efter 28 dygn, vid en temperatur på +20°C. (På grund av för korta byggtider belastas golvet oftast för tidigt.)

## **Impregnering Lithurin II special (gäller endast Herkulit hårdbetong)**

Minskar färg skiftningar och ger än blank yta med låg friktion

1. Slipa ytan med fint sandpapper alt använd lino-etch på ytan med kombiskur maskin.
2. Lägg ut Lithurin II special flödigt (skall ej spädas)
3. Fördela med mopp alt borsta ut och dra av med gummiraka (obs borsta igen spåren från gummiraka) låt torka

## Underhållsprogram

Efterbehandlingen av **ab lindec** golvprodukter:

Herkulit  
Herkulit Special  
Herkulit Ferroplan  
Lithurin I & II  
Lithurin special  
Linobruk  
Lindolit

## **För behandla med Lino-golvtvätt 3:10 koncentrat**

Minskar färg skiftningar och ger än blank yta med låg friktion.

Rengör med **Lino Golvtvätt** som spädes 3:10 med vatten. Vid kraftig kalkutfällning ökas doseringen. Skura med kombiskurmaskin försedd med svart skurnylon. Låt torka.

## Daglig rengöring:

Första månaden används svart skurnylon. Byt därefter till röd skurnylon. Blanda **Lino Golvtvätt** 0,3:10 med vatten. Vid kraftig kalkutfällning ökas doseringen.

Kraftig nedsmutsning	rengöring 2 ggr/vecka
Måttlig nedsmutsning	rengöring 1 ggr/vecka
Lätt nedsmutsning	rengöring 1 ggr/14 dag

Dat 041021